【牧之原市】相良小・中学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、相良小・中学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

：要対策箇所

相良小

相良中

No.1
路線名：市道相良6号線、市道相良19号線
＜危険の状況＞
・駐車場などから車の飛び出しがあるため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】交差点のカラー舗装を復旧する。
　路面標示を復旧する。

No.2
路線名：市道相良福岡線、市道相良8号線
＜危険の状況＞
・信号機がないが、交通量が多いため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】交差点のカラー舗装を復旧する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】相良小・中学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、相良小・中学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

相良小

相良中

No.3
路線名：市道波津二丁目9号線
＜危険の状況＞
・見通しが悪いがカーブミラーもなく、急に車が飛び出してくるため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】カーブミラーを設置する。

No.4
路線名：市道大江35号線
＜危険の状況＞
・雨天時などに自転車が滑りやすく転倒の危険がある。また、自転車のスピードが速く接触事故の危険性も高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】路面標示及びポストコーンを設置する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】相良小・中学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、相良小・中学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

No.6
路線名：市道相良1号線
＜危険の状況＞
・車がスピードを出す区間だが、幅員が狭くカーブも多いため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】路面標示を設置する。

No.5
路線名：市道大沢1号線
＜危険の状況＞
・交通量が多いが交差点の見通しが悪いため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】カーブミラーを設置する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】菅山小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、菅山小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

No.8
路線名：市道女神時ヶ谷線
＜危険の状況＞
・交差点の見通しが悪いため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】交差点をカラー舗装化する。
路面標示を設置する。

No.7
路線名：市道菅ヶ谷本線
＜危険の状況＞
・交通量が多いため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【公安委員会】横断歩道を復旧する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】菅山小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、菅山小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

No.9
路線名：市道菅ヶ谷64号線
＜危険の状況＞
・カーブの見通しが悪いため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線を復旧する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】菅山小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、菅山小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

No.10
路線名：市道西山寺5号線
＜危険の状況＞
・切れた電灯が多く薄暗くなっており、人目に付きにくい場所でもあるため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】トンネル内照明をLED化更新する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】萩間小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、萩間小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

No.13
路線名：国道473号
＜危険の状況＞
・途中から歩道がなくなるため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】外側線を復旧する。
路面標示を設置する。

No.12
路線名：国道473号
＜危険の状況＞
・横断歩道の見通しが悪く、外側線が薄くなっているため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】外側線を復旧する。

No.11
路線名：国道473号
＜危険の状況＞
・路側帯が狭くなっており、車と児童が接触する危険性が高い。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】外側線を復旧する。
路面標示を設置する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】萩間小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、萩間小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

No.14
路線名：市道白井本線
＜危険の状況＞
・車がスピードを出しやすい上、カーブになっているため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】路面標示を復旧する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】地頭方小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、地頭方小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

地頭方小

No.15
路線名：国道150号
＜危険の状況＞
・大型車などが頻繁に通るが、歩行者溜まりがなく危険性が高い。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】外側線を設置する。

No.17
路線名：県道薄原地頭方線
＜危険の状況＞
・下り坂で車がかなりのスピードを出しているため、危険性が高い。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】路面標示を設置する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】地頭方小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、地頭方小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

No.18
路線名：県道静岡御前崎自転車道線、市道東沢笠名線
＜危険の状況＞
・カーブになっているため見通しが悪く、自転車道から市道を横断する際に危険性が高い。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】路面標示を設置する。
【市道路管理者】路面標示を設置する。

地頭方小

No.16
路線名：市道地頭方波津線
＜危険の状況＞
・幅員が狭く、車と児童が接触する危険性が高い。
また、外側線が薄くなっている。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】外側線を復旧する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】牧之原小・中学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、牧之原小・中学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

No.20
路線名：国道473号
＜危険の状況＞
・歩道橋の階段中央の自転車を押して歩く部分が冬季に凍結し滑りやすくなるため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】塩化カルシウムを設置する。

No.19
路線名：市道八十原仁王辻線
＜危険の状況＞
・菊川方面からの車がスピードを出してくるため危険性が高い（信号右折車が急いで通行する）。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】外側線を復旧する。

牧之原小

牧之原中

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】川崎小・榛原中学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、川崎小学校、榛原中学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

No.22
路線名：県道榛原金谷線
＜危険の状況＞
・水路沿いに転落防護柵がなく、落下する危険性が高い。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】転落防護柵を設置する。

No.23
路線名：県道榛原金谷線
＜危険の状況＞
・青信号の時間が短く、渡り切れない。
＜対策内容＞
・【公安委員会】青信号の時間を延長する。
横断歩道を復旧する。

No.21
路線名：市道勝間田静波線
＜危険の状況＞
・歩道やグリーンベルトがないが、大型車などが頻繁に通行するため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線及び路面標示を復旧する。

榛原中

川崎小

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】細江小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、細江小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所



No.28
路線名：市道細江静波本線
＜危険の状況＞
・登校時、多くの登校班が集中するため、児童が道路にあふれてしまうため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】ラバーポールを設置する。
・【公安委員会】横断歩道を復旧する。

No.24
路線名：国道150号
＜危険の状況＞
・国道150号に架かる歩道橋が老朽化しており、亀裂で躓いて転倒する危険性が高い。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】亀裂の修繕をする。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】細江小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、細江小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

：要対策箇所

No.25
路線名：市道細江110号線
＜危険の状況＞
・カーブで正面からの車を判別、回避しにくいため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線及び路面標示を復旧する。

細江小

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】細江小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、細江小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

細江小

No.26.27
路線名：市道山の手幹線
＜危険の状況＞
・交差点部に横断歩道が2箇所あるため、ドライバーの注意が分散され、歩行者に気付かない車が多く危険性が高い。
＜対策内容＞
・【公安委員会】横断歩道を集約化し、復旧する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】勝間田小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、勝間田小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

勝間田小

No.29
路線名：市道大倉三栗線
＜危険の状況＞
・カーブが多いため見通しが悪く、幅員も狭いため車と児童が接触する危険性が高い。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線を復旧する。
路面標示を設置する。

©OpenStreetMap contributors

【牧之原市】坂部小学校区（R3要対策箇所）

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、坂部小学校、牧之原市建設課、牧之原市危機管理課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所

学校区域図

:要対策箇所

坂部小

No.30
路線名：主要地方道吉田大東線
＜危険の状況＞
・児童が横断する場所だが、坂が急勾配な上、見通しも悪く車が止まりにくいため危険性が高い。
＜対策内容＞
・【公安委員会】横断歩道の復旧し、標識を設置する。
・【県道路管理者】路面標示を設置する。

©OpenStreetMap contributors