

### ● 対策内容

地頭方保育園に通う園児の散歩コースにおける交通安全対策

### ● 具体策

転落防止柵の設置

### ● 整備効果


転落防止柵を設置することで水路への転落を防ぎ、園児が安心して通行できるようになった。

### ● 合同点検実施内容

実施日：令和元年8月22日

参加者：牧之原市地頭方保育園、牧之原市子ども子育て課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所、防災課、牧之原市建設管理課

### ● 位置図



整備前

転落防止柵を設置し、歩行者の  
安全性が向上しました。



整備後