

緊急安全点検 対策実施事例

(主) 相良大須賀線 (牧之原市相良)

● 対策内容

相良こども園に通う園児の散歩コースにおける交通安全対策

● 具体策

ラバーポールの設置

● 整備効果


路肩にラバーポールを設置したことにより、ドライバーに対する歩行者への注意を促し、園児が安心して通行できるようになった。

● 合同点検実施内容

実施日: 令和元年8月22日

参加者: 牧之原市相良こども園、牧之原市子ども子育て課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所、防災課、牧之原市建設管理課

● 位置図



整備前

ラバーポールを設置し、歩行者の安全性が向上しました。



整備後