緊急安全点検　対策実施事例

県道静岡御前崎自転車道線（牧之原市地頭方）

●対策内容

地頭方保育園に通う園児の散歩コースにおける交通安全対策

●具体策

転落防止柵の設置

●整備効果

転落防止柵を設置することで水路への転落を防ぎ、園児が安心して通行できるようになった。

●合同点検実施内容

実施日：令和元年8月22日

参加者：牧之原市地頭方保育園、牧之原市子ども子育て課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所、防災課、牧之原市建設管理課

●位置図



転落防止柵を設置し、歩行者の安全性が向上しました。

緊急安全点検　対策実施事例

（市）川向御天所線（牧之原市福岡）

●対策内容

相良こども園に通う園児の散歩コースにおける交通安全対策

●具体策

路肩段差箇所の舗装

●整備効果

路肩部を舗装することで段差を解消し、園児が安心して通行できるようになった。

●合同点検実施内容

実施日：令和元年8月22日

参加者：牧之原市相良こども園、牧之原市子ども子育て課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所、防災課、牧之原市建設管理課

●位置図

整備前

路肩段差箇所を舗装し、歩行者の安全性が向上しました。

整備後

緊急安全点検　対策実施事例

赤線（牧之原市地頭方）

●対策内容

地頭方幼稚園に通う園児の散歩コースにおける交通安全対策

●具体策

舗装の整備

●整備効果

舗装を整備することで歩行者の転倒を防ぎ、園児が安心して
通行できるようになった。

●合同点検実施内容

実施日：令和元年8月29日

参加者：牧之原市地頭方幼稚園、牧之原市子ども子育て課、牧之原警察署、
防災課、牧之原市建設管理課

●位置図



整備前

舗装を整備し、歩行者の安全性が向上しました。

整備後

緊急安全点検　対策実施事例

（県）菊川榛原線（牧之原市静波）

●対策内容

静波保育園に通う園児の散歩コースにおける交通安全対策

●具体策

街路樹の剪定

●整備効果

街路樹を選定したことにより、ドライバーの視認性が向上し、園児が安心して通行できるようになった。

●合同点検実施内容

実施日：令和元年6月27日

参加者：牧之原市静波保育園、牧之原市子ども子育て課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所、防災課、牧之原市建設管理課

●位置図

整備後

街路樹の剪定を行い、歩行者の安全性が向上しました。

緊急安全点検　対策実施事例

（主）相良大須賀線（牧之原市相良）

●対策内容

相良こども園に通う園児の散歩コースにおける交通安全対策

●具体策

ラバーポールの設置

●整備効果

路肩にラバーポールを設置したことにより、ドライバーに対する歩行者への注意を促し、園児が安心して通行できるようになった。

●合同点検実施内容

実施日：令和元年8月22日

参加者：牧之原市相良こども園、牧之原市子ども子育て課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所、防災課、牧之原市建設管理課

●位置図



整備前

ラバーポールを設置し、歩行者の安全性が向上しました。

整備後

緊急安全点検　対策実施事例

（市）静波５号線（牧之原市静波）

●対策内容

川崎幼稚園に通う園児の散歩コースにおける交通安全対策

●具体策

ラバーポールの設置

●整備効果

路肩にラバーポールを設置したことにより、ドライバーに対する歩行者への注意を促し、園児が安心して通行できるようになった。

●合同点検実施内容

実施日：令和元年8月27日

参加者：牧之原市川崎幼稚園、牧之原市子ども子育て課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所、防災課、牧之原市建設管理課

●位置図



ラバーポールを設置し、歩行者の安全性が向上しました。

緊急安全点検　対策実施事例

（市）静波14号線（牧之原市静波）

●対策内容

川崎幼稚園に通う園児の散歩コースにおける交通安全対策

●具体策

区画線の復旧

●整備効果

路肩に区画線を引き直したことにより、ドライバーに対する歩行者への注意を促し、園児が安心して通行できるようになった。

●合同点検実施内容

実施日：令和元年8月27日

参加者：牧之原市川崎幼稚園、牧之原市子ども子育て課、牧之原警察署、静岡県島田土木事務所、防災課、牧之原市建設管理課

●位置図



整備前

区画線を引き直し、歩行者の安全性が向上しました。

整備後