## 令和3年度 要対策箇所一覧表 (通学路等合同点検)

No.	市町名	学校区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	対策年度	事業主体
1	牧之原市	相良小・中学校区	(市)相良6号線 (市)相良19号線	牧之原市相良地先・相良小学校正門前の交差点	駐車場などから車の飛び出しがあるため危険性が 高い。	交差点のカラー舗装の復旧 路面標示の復旧	R3	牧之原市
2	牧之原市	相良小・中学校区	(市) 相良福岡線 (市) 相良8号線	牧之原市相良地先・乃庄前交差点	信号機がないが、交通量が多いため危険性が高い。	交差点のカラー舗装の復旧	R3	牧之原市
3	牧之原市	相良小・中学校区	(市)波津2丁目9号線	牧之原市波津地先・B&G前の道路のカーブ部分	見通しが悪いがカーブミラーもなく、急に車が飛 び出してくるため危険性が高い。	カーブミラーの設置	R3	牧之原市
4	牧之原市	相良小・中学校区	(市)大江35号線	牧之原市大江地先・国道150号線の下を通る地下 道	雨天時などに自転車が滑りやすく転倒の危険がある。また、自転車のスピードが速く接触事故の危険性も高い。	路面標示の設置 ラバーポールの設置	R3	牧之原市
5	牧之原市	相良小・中学校区	(市)大沢1号線	牧之原市大沢地先・大沢110-1付近の道路	交通量が多いが交差点の見通しが悪いため危険性が高い。	カーブミラーの設置	R3	牧之原市
6	牧之原市	相良小・中学校区	(市)相良1号線	牧之原市大沢地先・湊橋を渡り相良中学校に向か う道路	車がスピードを出す区間だが、幅員が狭くカーブ も多いため危険性が高い。	路面標示の設置	R3	牧之原市
7	牧之原市	菅山小学校区	(市)菅ヶ谷本線	牧之原市菅ヶ谷地先・蓮池商店前の信号	交通量が多いため危険性が高い。	【警察】横断歩道の復旧	R3	警察
8	牧之原市	菅山小学校区	(市)女神時ヶ谷線	牧之原市菅ヶ谷地先・菅山保育園西のT字路	交差点の見通しが悪いため危険性が高い。	交差点のカラー舗装化 路面標示の設置	R3	牧之原市
9	牧之原市	菅山小学校区	(市)菅ヶ谷64号線	牧之原市菅ヶ谷地先・だいこん坂のカーブ	カーブの見通しが悪いため危険性が高い。	外側線の復旧	R3	牧之原市
10	牧之原市	菅山小学校区	(市) 西山寺 5 号線	牧之原市菅ヶ谷地先・国道473号バイパス下のトンネル	切れた電灯が多く薄暗くなっており、人目に付きにくい場所でもあるため危険性が高い。	トンネル内照明のLED化更新	R3	静岡県
11	牧之原市	萩間小学校区	(国)473号	牧之原市西萩間地先・国道473号西萩間公民館〜 大興寺バス停までの区間	路側帯が狭くなっており、車と児童が接触す危険 性が高い。	外側線の復旧 路面標示の設置 【教育】安全教育	R3	静岡県牧之原市
12	牧之原市	萩間小学校区	(国) 473号	牧之原市西萩間地先・国道473号杉浦製茶南側の 横断歩道付近	横断歩道の見通しが悪く、外側線が薄くなっているため危険性が高い。	外側線の復旧	R3	静岡県
13	牧之原市	萩間小学校区	(国)473号	牧之原市西萩間地先・国道473号杉浦製茶北側	途中から歩道がなくなるため危険性が高い。	外側線の復旧 路面標示の設置	R3	静岡県
14	牧之原市	萩間小学校区	(市)白井本線	牧之原市白井地先・萩間小学校前の道路	車がスピードを出しやすい上、カーブになっているため危険性が高い。	路面標示の復旧	R3	牧之原市
15	牧之原市	地頭方小学校区	(国) 150号		大型車などが頻繁に通るが、歩行者溜まりがなく 危険性が高い。	外側線の設置	R3	静岡県
16	牧之原市	地頭方小学校区	(市)地頭方波津線	牧之原市地頭方地先・地頭方小学校〜辻交差点	幅員が狭く、車と児童が接触する危険性が高い。 また、外側線が薄くなっている。	外側線の復旧	R3	牧之原市
17	牧之原市	地頭方小学校区	(一)薄原地頭方線	牧之原市新庄地先・遠渡坂	下り坂で車がかなりのスピードを出しているため、危険性が高い。	路面標示の設置	R3	静岡県
18	牧之原市	地頭方小学校区	(一)静岡御前崎自転車道線 (市)東沢笠名線	牧之原市地頭方地先・静岡御前崎自転車道線から 市道東沢笠名線を横断する場所	カーブになっているため見通しが悪く、自転車道から市道を横断する際に危険性が高い。	路面標示の設置	R3	静岡県 牧之原市
19	牧之原市	牧之原小・中学校区	(市) 八十原仁王辻線	牧之原市東萩間地先・学校前〜菊川方面へ向かう 道路	菊川方面からの車がスピードを出してくるため危 険性が高い(信号右折車が急いで通行する)。	路面標示の設置	R3	牧之原市
20	牧之原市	牧之原小・中学校区	(国) 473号	牧之原市東萩間地先・国道473号にかかる横断歩 道橋(八十原交差点)	歩道橋の階段中央の自転車を押して歩く部分が冬 季に凍結し滑りやすくなるため危険性が高い。	塩化カルシウムの設置	R3	静岡県
21	牧之原市	川崎小学校区	(市)勝間田静波線	牧之原市勝俣地先・市道勝間田静波線の新戸橋北側	歩道やグリーンベルトがないが、大型車などが頻 繁に通行するため危険性が高い。	外側線の復旧路面標示の復旧	R3	牧之原市
22	牧之原市	川崎小・榛原中学校区	(一)榛原金谷線	牧之原市中地先・県道榛原金谷線、セブンイレブン牧之原中店西側のこめ香前の水路	水路沿いに転落防護柵がなく、落下する危険性が高い。	転落防護柵の設置	R3	静岡県
23	牧之原市	川崎小・榛原中学校区	l (一) 榛原金谷線	牧之原市仁田地先・榛原中学校の南側、田んぼの 中の道路を進み県道榛原金谷線に合流する交差点	青信号の時間が短く、渡り切れない。	【警察】青信号の時間延長及び横断歩道の復旧	R3	警察
24	牧之原市	細江小学校区	(国)150号	牧之原市細江地先・国道150号にかかる歩道橋	国道150号に架かる歩道橋が老朽化しており、亀 裂で躓いて転倒する危険性が高い。	亀裂の修繕	R3	静岡県
25	牧之原市	細江小学校区	l (市)細江110号線	牧之原市細江地先・掉月庵前〜東福田に向かう道 路のカーブ数か所	カーブで正面からの車を判別、回避しにくいため危険性が高い。	外側線の復旧 路面標示の復旧	R3	牧之原市
26	牧之原市	細江小学校区	(市)山の手幹線	牧之原市細江地先・服部建築前の横断歩道	交差点部に横断歩道が2箇所あるため、ドライバー の注意が分散され、歩行者に気付かない車が多く 危険性が高い。	【警察】横断歩道の集約化及び復旧	R3	警察
27	牧之原市	細江小学校区	(市) 山の手幹線	牧之原市細江地先・こすもすホールはいばら付近 の横断歩道	交差点部に横断歩道が2箇所あるため、ドライバー の注意が分散され、歩行者に気付かない車が多く 危険性が高い。	【警察】横断歩道の集約化及び復旧	R3	警察
28	牧之原市	細江小学校区	(市)細汀静波本線	牧之原市細江地先・山本石材店前の押しボタン式 信号機	登校時、多くの登校班が集中するため、児童が道路にあふれてしまうため危険性が高い。	【警察】横断歩道の復旧 【道路】ラバーポールの設置	R3	警察牧之原市
29	牧之原市	勝間田小学校区	(市)大倉三栗線	牧之原市静谷地先・市道大倉三栗線、高橋〜渡瀬橋	カーブが多いため見通しが悪く、幅員も狭いため車と児童が接触する危険性が高い。	外側線の復旧 路面標示の設置	R3	牧之原市
30	牧之原市	坂部小学校区	(主)吉田大東線	牧之原市坂部地先・県道吉田大東線、東名高架下 〜自彊地区へ向かう道路	児童が横断する場所だが、坂が急勾配な上、見通 しも悪く車が止まりにくいため危険性が高い。	【道路】路面標示の設置 【警察】横断歩道の復旧及び標識の設置	R3	静岡県警察